



付け替えた三里川ボックスは、道路の下に埋設されていて、そこはほとんど切り盛りのないところですから、旧水路よりも高い位置にあるはず。旧低地部を盛り土したところに流れ込む地中水を排水できない。(別に暗渠排水はある)

建築士の必要知識: [kenchikuchishiki.com](http://kenchikuchishiki.com)  
 この資料の出展: 札幌市HP  
 このページ内のこの色(薄橙)の記述は建築士の必要知識作者の加筆である。